


REPORTE DE VISITA

DESIGNACIÓN DEL HITO:		ESTADO:	MUNICIPIO:	FECHA:
Higuerote		Miranda	Brión	22 Agosto 2008
VISITADO POR:		E-MAIL:		TELÉFONO:
Edgar J. Méndez M.		edgarjmm@cantv.net		0412-3911529
LATITUD:		LONGITUD:		ALTURA:
N10 29 13.7		W066 06 05.7		1,5 msnm
ZONA UTM:	NORTE:	ESTE:	DATUM:	
19	1160729,553	817296,004		
CROQUIS - VENRUT:			UBICACIÓN REFERENCIAL:	
				
ACCESO / OBSERVACIONES:		<p>El Vértice está ubicado en el Jardín SE de la Iglesia, accedendo por la Calle “El Cují”, a unos 20 mts aproximadamente de la calzada de la acera</p> <p><u>Margen de error Reportado por el GPS: 4 m</u></p> <p><u>Marca GPS: Garmin - Modelo: 60CX</u></p>		
INSCRIPCIÓN:		<p><i>MARN CARTOGRAFÍA NACIONAL - Nivelación Geodésica - Marca del BM - Venezuela - GPS - 35.6 - 1999</i></p>		
ESTADO GENERAL:		<p>Perfecto Estado de Conservación</p>		

PRIMER PLANO DEL B.M.



NORTE



SUR



ESTE



OESTE

