


# REPORTE DE VISITA

<b>DESIGNACIÓN DEL HITO:</b>		<b>ESTADO:</b>	<b>MUNICIPIO:</b>	<b>FECHA:</b>
Capaya		Miranda	Brión	05 Sept. 2008
<b>VISITADO POR:</b>		<b>E-MAIL:</b>		<b>TELÉFONO:</b>
Edgar J. Méndez M.		edgarjmm@cantv.net		0412-3911529
<b>LATITUD:</b>		<b>LONGITUD:</b>		<b>ALTURA:</b>
N10 23 48.7		W066 16 32.5		115,30 msnm
<b>ZONA UTM:</b>	<b>NORTE:</b>	<b>ESTE:</b>	<b>DATUM:</b>	
19	1150567,782	798308,638		
<b>CROQUIS - VENRUT:</b>			<b>UBICACIÓN REFERENCIAL:</b>	
				
<b>ACCESO / OBSERVACIONES:</b>		<p>El Vértice está ubicado en el lado NE de la Carretera Nacional Caucaagua - Higuerote, en sentido hacia Caucaagua a unos 3 mts aproximadamente de la Carretera detrás de una alambrada</p> <p><u>Margen de error Reportado por el GPS: 3 m</u></p> <p><u>Marca GPS: Garmin - Modelo: 60CX</u></p>		
<b>INSCRIPCIÓN:</b>		<p><i>Cartografía Nacional - Vértice de Triangulación - PDVSA - CAPAYA - Venezuela - GPS - 2000</i></p>		
<b>ESTADO GENERAL:</b>		<p>La Inscripción se presenta muy borrosa, legible. Los tubos de color rojo reportados por el IGVS no existen</p>		

**PRIMER PLANO DEL B.M.**



**NORTE**



**SUR**



**ESTE**



**OESTE**

