

REPORTE DE VISITA

DESIGNACIÓN DEL HITO:		ESTADO:	MUNICIPIO:	FECHA:
14 Pico El Aguila		Merida	Miranda	
VISITADO POR:		E-MAIL:		TELÉFONO:
Luis Pages		gpsmasterchief@cantv.net		
LATITUD:		LONGITUD:		ALTURA:
N 08 50 30		W 70 49 40		4056m
ZONA UTM:	NORTE:	ESTE:	WGS-84	
19 P	298971	977834		
CROQUIS:			UBICACIÓN REFERENCIAL:	
				
ACCESO:		El vértice está ubicado en la base del monumento El Aguila, ubicado en el sector del mismo nombre, en la vía Apartaderos-Timotes.		
INSCRIPCIÓN:		MOP CARTOGRAFIA NACIONAL N A 281 BIS R 1968		
ESTADO GENERAL:		El hito se encuentra en regular estado de conservación.		

PRIMER PLANO DEL B.M.

