


# REPORTE DE VISITA

<b>DESIGNACIÓN DEL HITO:</b>		<b>ESTADO:</b>	<b>MUNICIPIO:</b>	<b>FECHA:</b>	
ULA 79		Mérida	Rangel	09.02.2013	
<b>VISITADO POR:</b>	<b>E-MAIL:</b>		<b>Panoramio</b>		
Luis Pagés	Patafondo2.0@hotmail.com		<a href="http://www.panoramio.com/photo/85922032">http://www.panoramio.com/photo/85922032</a>		
<b>LATITUD:</b>		<b>LONGITUD:</b>		<b>ALTURA:</b>	
8 47 58.6		70 49 53.8		3621 m	
<b>ZONA UTM:</b>	<b>NORTE:</b>	<b>ESTE:</b>			WGS-84
19P	973190	298539			
<b>CROQUIS:</b>			<b>UBICACIÓN REFERENCIAL:</b>		
					
<b>ACCESO:</b>		Detrás de las oficinas de INPARQUES hay un camino y se recorren unos 295 mts desde el Vértice RH 10 hasta llegar a una pequeña base de concreto con una cabilla y la descripción esta impresa en el concreto			
<b>INSCRIPCIÓN:</b>		39 ULA			
<b>ESTADO GENERAL:</b>		El hito se encuentra en buen estado de conservación.			

**PRIMER PLANO DEL B.M.**

